



MORVAN
Marque française depuis 1948

TARIF PIÈCES DETACHÉES


2023




SX EVO 18 – 30 - 40

VUE D'ENSEMBLE	3
CLAPET D'AIR - NETTOYAGE DES ÉCHANGEURS THERMIQUES.....	4 – 5
EXTRACTION - PORTES	6 - 7
BRIQUES RÉFRACTAIRES DU FOYER SX EVO 18.....	8 - 9
BRIQUES RÉFRACTAIRES DU FOYER SX EVO 30 - 40.....	10 - 11
HABILLAGE.....	12 - 13
HABILLAGE DE LA PORTE.....	14 – 15
ISOLATION	16 – 17
ACCESSOIRES	18 - 19
APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES	20 - 21
QUINCAILLERIE	22

Vue d'ensemble





Pos.	Désignation	SX EVO 18		SX EVO 30 - 40	
		Référence	Tarif HT	Référence	Tarif HT
1,1	Corps de chauffe soudé	Sur demande	-	Sur demande	-
1,2	Pied de chaudière	HZK030201-603	-	HZK030201-603	-
1,3	Panneau d'habillage	HZK030201-605	51,90	HZK030201-605	51,90
1,4	Rail porte de décendrage inférieure	HZK030154-141	15,00	HZK030154-141	15,00
1,5	Équerre pour l'isolation	HZK030201-833	34,30	HZK030201-833	34,30
1,6*	Revêtement intérieur latéral bas fonte	HZK030201-870	107,60	HZK030201-870	107,60
1,8	Longueur de l'échangeur thermique 500 mm	HZP030501-880	374,40	HZP030501-880	374,40
1,9	Doigt de gant court 110 mm	HZH050501-846	32,60	HZH050501-846	32,60


*2 pièces nécessaires

-: prix sur demande

Pos.	Désignation	SX EVO 18		SX EVO 30 - 40	
		Référence	Tarif HT	Référence	Tarif HT
2,1	Support d'actionneurs	HZK030201-828	60,70	HZK030201-828	60,70
2,2	Axe de clapet d'air long complet	HZK030151-835	78,40	HZK030201-835	53,40
2,3	Axe de clapet d'air court complet	HZK030201-836	49,60	HZK030201-836	49,60


Pos.	Désignation	SX EVO 18		SX EVO 30 - 40	
		Référence	Tarif HT	Référence	Tarif HT
3,1	Turbulateurs SX EVO 18: 4 pièces - SX EVO 30-40: 6 pièces	HZK030207-450	33,60	HZK030207-450	33,60
3,2	Levier de nettoyage échangeurs compl.	HZK030207-402	5,60	HZK030207-402	5,60
3,3	Bielle articulée nettoy. échangeurs	HZK030157-406	1,80	HZK030207-406	1,40
3,4	Support turbulateur partie 1 pour 3 turbulateurs	HZK030157-403	1,20	HZK030207-403	1,60
3,5	Support turbulateur partie 2 pour 3 turbulateurs	HZK030157-404	3,60	HZK030207-404	4,60
3,1	Arbre nettoy. échangeurs manuel	HZK030307-401	29,70	HZK030307-401	29,70
3,11	Levier nettoy. échangeurs	HZK030307-402	14,80	HZK030307-402	14,80
3,15	Console d'appui avec manchon coulissant	HZK030307-410	21,30	HZK030307-410	21,30
3,15,1	Console d'appui sans manchon coulissant	HZK030307-406	9,10	HZK030307-406	9,10
3,16	Couvercle borgne nettoy. échangeurs	HZK030307-403	6,70	HZK030307-403	6,70
3,17	Joint de bride nettoy. échangeurs couvercle	HZK030307-409	5,60	HZK030307-409	5,60

4-5 EXTRACTION - PORTES




Pos.	Désignation	SX EVO 18		SX EVO 30 - 40	
		Référence	Tarif HT	Référence	Tarif HT
4	Ventilateur d'extraction complet	HZK030156-215	842,40	HZP030506-225	792,00
4,1	Boîtier du ventilateur d'extraction ebm-papst	HZK030156-210	168,50	HZP030506-220	253,80
4,2	Plaque de serrage ventilateur (2 pcs)	HZH030301-814	8,80	HZH030301-814	8,80
4,3	Joint boîtier du ventilateur ebm 180	HZP030506-209	55,30	HZP030506-209	55,30
4,4	Joint boîtier ventilateur ebm 180, mot.	HZK030156-208	47,70	HZP030506-208	22,50
4,5	Ventilateur d'extraction seul	HZ0180035-002	774,00	HZ5012305-553	572,40

Pos.	Désignation	SX EVO 18		SX EVO 30 - 40	
		Référence	Tarif HT	Référence	Tarif HT
5,1	Couvercle de nettoyage nettoy. échangeurs complet	HZK030155-300	192,60	HZK030205-300	201,60
5,1,1	Couv. nettoyage haut nettoy. échangeurs tôle d'habill.	HZK030155-301	62,20	HZK030205-301	59,10
5,1,2	Brique/isolation couv. de nettoyage	HZK030155-302	65,80	HZK030205-302	65,80
5,1,3	Cordon d'étanchéité couv. de nettoy. nettoy. échangeurs	HZK030155-303	29,00	HZK030205-303	48,10
5,2	Porte de décendrage	HZK030185-100	489,60	HZK030305-100	532,80
5,2,1	Tôle extérieure porte de décendrage soudée	HZK030185-105	50,20	HZK030305-105	68,30
5,2,2	Plaquette-joint + conduit porte de décendrage	HZK030185-125	126,70	HZK030305-125	163,20
5,2,3	Isolation phonique, porte de décendrage	HZK030185-112	8,40	HZK030305-112	14,10
5,2,4	Porte de décendrage tôle avec fente	HZK030185-120	99,00	HZK030305-120	118,90
5,2,5	Béton réfractaire porte de décendrage	HZK030185-113	121,20	HZK030305-113	164,90
5,2,6	Œillette de contrôle complet	HZK060155-109	90,60	HZK060155-109	90,60
5,2,7	Cordon d'étanchéité porte de décendrage	HZK030185-103	25,90	HZK030305-103	7,70
5,2,8	Joint Ø80 œillette de contrôle	HZK060155-121	3,80	HZK060155-121	3,80
5,2,10	Rail de charnière porte de décendrage	HZK030185-102	14,90	HZK030305-102	8,60
5,2,11	Support boulons de porte de décendrage soudé	HZK030185-110	28,80	HZK030305-110	54,20
5,3	Porte d'allumage	HZK030185-400	137,40	HZK030305-400	257,40
5,3,1	Tôle extérieure porte d'allumage	HZK030185-405	95,40	HZK030305-405	111,30
5,3,2	Plaquette-joint porte d'allumage	HZK030185-426	51,10	HZK030305-426	64,30
5,3,3	Isolation extérieure porte d'allumage	HZK030185-412	2,20	HZK030305-412	9,60
5,3,4	Isolation intérieure porte d'allumage	HZK030185-413	4,60	HZK030305-413	7,00
5,3,5	Tôle intérieure porte d'allumage	HZK030185-407	94,80	HZK030305-407	114,30




Pos.	Désignation	Référence SX EVO 18	Tarif HT
6.1	Brique réfractaire bas gauche avec isolations	HZKE30153-001	304,20
6.2	Brique réfractaire bas droite avec isolations	HZKE30153-002	304,20
6.3	Brique réfractaire bas milieu avec isolations	HZKE30153-003	199,80
6.4	Brique réfractaire haut milieu avec isolations	HZKE30153-004	268,20
6.5	Brique réfractaire avant haut	HZK030153-005	237,60
6.6	Dalle de couverture gauche	HZK030153-006	173,50
6.7	Dalle de couverture droite	HZK030153-007	173,50
6.8	Bandes d'étanchéité chambre de combustion	HZK030153-020	42,30
6.9	Joint d'étanchéité avant	HZKE30153-061	13,50
6.1	Joint d'étanchéité chambre de combustion	HZKE30153-067	41,00
6.11	Cordon d'étanchéité coupe ch. combust. haut	HZKE30153-019	71,70



Pos.	Désignation	Référence SX EVO 30-40	Tarif HT
6.1	Brique réfractaire bas gauche avec isolations	HZKE30203-001	363,60
6.2	Brique réfractaire bas droite avec isolations	HZKE30203-002	352,80
6.3	Brique réfractaire bas milieu avec isolations	HZKE30203-003	199,80
6.4	Brique réfractaire haut milieu avec isolations	HZKE30203-004	306,00
6.5	Brique réfractaire avant haut	HZK030203-005	237,60
6.6	Dalle de couverture gauche	HZK030203-006	173,50
6.7	Dalle de couverture droite	HZK030203-007	173,50
6.8	Bandes d'étanchéité chambre de combustion	HZK030203-020	42,90
6.9	Joint d'étanchéité avant	HZKE30203-063	11,90
6.1	Joint d'étanchéité chambre de combustion	HZKE30203-051	16,60
6.12	Plaque isolante inférieure ch. combust.	HZK030203-008	41,80

7 HABILLAGE




-  2123103-013
-  2125006-016
-  2173308-031
-  2176105-012
-  2149406-015
-  2149105-015
-  TYP C 2151104-007

Assemblage cf.
INSTRUCTIONS DE
MONTAGE HABILLAGE



Pos.	Désignation	SX EVO 18		SX EVO 30 - 40	
		Référence	Tarif HT	Référence	Tarif HT
7,1	Habillage latéral gauche	HZK030184-213	175,00	HZK030304-213	175,20
7,2	Habillage latéral droit	HZK030184-313	175,00	HZK030304-313	175,20
7,3	Interrupteur de fin de course compl.	HZK030184-210	44,60	HZK030304-210	41,00
7,4	Habillage de la paroi arrière	HZK030184-406	58,40	HZK030304-406	63,90
7,5	Habillage de la paroi arrière	HZK030184-405	20,80	HZK030304-405	17,70
7,6	Recouvrement avant grand	HZK030184-124	19,80	HZK030304-124	23,40
7,7	Recouvrement avant petit	HZK030184-125	20,50	HZK030304-125	19,70
7,9	Recouvrement avant	HZK030184-126	23,40	HZK030304-126	18,10
7,1	Recouvrement avant haut	HZK030184-121	115,50	HZK030304-121	65,80
7,11	Recouvrement haut avant	HZK030184-504	115,50	HZK030304-504	141,40
7,12	Recouvrement haut arrière	HZK030184-503	59,10	HZK030304-503	56,30
7,31	Habillage avant	HZK030184-122	32,20	HZK030304-122	26,70
7,32	Support de montage commande	HZK030184-123	56,10	HZK030304-123	47,70
7,33	Chemin de câbles	HZK030304-315	14,90	HZK030304-315	14,90
7,34	Support du chemin de câbles	HZK030304-314	8,60	HZK030304-314	8,60
7,35	Chemin de câbles	HZK030304-215	12,80	HZK030304-215	12,80
7,36	Support du chemin de câbles	HZK030304-214	8,40	HZK030304-214	8,40
7,41	Film façade Lambda	HZK030206-108	101,30	HZK030206-108	101,30

7 HABILLAGÉ DE LA PORTE



Pos.	Désignation	SX EVO 18		SX EVO 30 - 40	
		Référence	Tarif HT	Référence	Tarif HT
1	Habillage de porte complet	HZK030184-085	585,00	HZK030304-085	664,20
2	Charnière plastique GN151	HZ5010000-501	25,50	HZ5010000-501	25,50
3	Aimant de maintien Ø31	HZ5020360-373	35,10	HZ5020360-373	35,10
4	Habillage de porte externe	HZK030184-081	315,00	HZK030304-081	369,00
5	Habillage de porte interne	HZK030184-072	130,20	HZK030304-072	149,10
6	Plaque de fixation	HZK030304-106	3,80	HZK030304-106	3,80
7	Support aimanté	HZK030304-107	4,30	HZK030304-107	4,30
8	Habillage avant	HZK030184-073	20,80	HZK030304-073	28,40
9	Tôle de protection	HZK030304-074	3,40	HZK030304-074	3,40
10	Tôle de protection	HZK030304-076	3,40	HZK030304-076	3,40
11	Aimant de maintien Ø22	HZ2130105-000	0,60	HZ5020360-372	29,90
12	Rondelle	HZ2149104-008	0,30	HZ2113506-000	0,20
13	Vis à tête cylindrique à six pans creux	HZ2113506-000	0,20	HZ2160105-012	0,40
14	Écrou hexagonal	HZ2160105-020	0,80	HZ2103105-000	0,20
15	Vis à tête cylindrique	HZ2111105-016	0,30	HZ2160105-020	0,80
16	Vis à tête fraisée	HZ2160105-012	0,40	HZ2111105-016	0,30
17	Rondelle dentée	HZ2103105-000	0,20	HZ2130105-000	0,60
18	Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée	HZ2123204-013	-	HZ2123204-013	-
19	Rivet borgne à tête bombée ALU	HZ2149104-008	0,30	HZ2149104-008	0,30

-: prix sur demande




Clip maintien (5050080-050) 25x




(5050080-050)

Pos.	Désignation	SX EVO 18		SX EVO 30 - 40	
		Référence	Tarif HT	Référence	Tarif HT
8	Isolation de la chaudière complète	HZK030151-850	352,80	HZK030201-850	352,80
	Clips de maintien (25 pièces nécessaires)	HZ5050080-050	3,30	HZ5050080-050	3,30




Pos.	Désignation	Référence	Tarif HT
9	Kit de nettoyage complet	HZK030207-290	189,00
9.1	Tisonnier	HZK030207-205	62,20
9.2	Tige de nettoyage	HZK030207-207	52,80
9.3	Petit tisonnier	HZK030207-206	45,40
9.4	Porte-outils de nettoyage	HZK060357-150	34,90
9.5	Brosse	HZ5010600-093	25,90

Pos.	Désignation	Référence	Tarif HT
9	Kit de nettoyage complet	HZK030207-290	189,00
9.1	Tisonnier	HZK030207-205	62,20
9.2	Tige de nettoyage	HZK030207-207	52,80
9.3	Petit tisonnier	HZK030207-206	45,40
9.4	Porte-outils de nettoyage	HZK060357-150	34,90
9.5	Brosse	HZ5010600-093	25,90



Grandes pièces

(M 1:5)



Petites pièces

(M 1:1)

Désignation	Référence	Tarif HT
Fiche à 3 pôles	HZ2615025-037	13,70
Prise femelle à 3 pôles	HZ2616025-036	9,10
Élément de prise femelle noir/bleu	HZ2616025-100	22,70
Moteur DAG-6502	HZ3030000-004	180,00
Membrane passe-câbles	HZ4050070-870	3,40
Membrane passe-câbles	HZ4050070-875	7,40
Sonde de température PT1000	HZ4057201-000	-
Collier à serrage rapide 40-60 mm	HZ4057201-001	7,20
Interrupteur de fin de course à poussoir fileté	HZ5010000-154	32,40
Thermostat STB	HZ5010000-157	107,40
Sonde Lambda 0258 104 002	HZ5010000-192	381,60
Câble de raccordement à la sonde Lambda	HZ5010000-193	16,60
Servomoteur 24V LM24A-SR-TP.1 HRZ	HZ5010240-204	352,80
Sonde de fumées -50/+500 °C	HZ5010400-539	143,70
Ventilateur R2E 180-CG82-36 M	HZ5012305-553	572,40
Commutateur bipolaire MARCHE/ARRÊT	HZ5020020-457	15,90
Connecteur Phoenix à 4 pôles MC 1,5/4-ST-3,5	HZ5020035-150	13,20
Connecteur Phoenix à 3 pôles MC 1,5/3-ST-3,5	HZ5020035-350	9,90
Connecteur Phoenix bipolaire MC 1,5/2-ST-3,5	HZ5020035-450	6,30
Commande de chauffage HZS 622	HZ5120300-706	545,40
Capteur de contrôle du nettoyage des échangeurs option	HZ5020324-531	77,10
Connecteur Phoenix MSTB 2,5/ 3-STZ-5,08	HZ5020508-250	11,50
Connecteur Phoenix à 4 pôles MSTB 2,5/ 4-STZ-5,08	HZ5020508-251	15,40
Fusible verre 6,3 A 250 V	HZ5070063-050	-
Fusible céramique 2,5 A 250 V	HZ5072050-283	1,80
Fusible céramique TR 400 mA	HZ5072400-283	2,20
Fusible céramique 630 mA « Terminal F2 » 250 V	HZ5072630-283	3,70
Fusible céramique 3,15 A	HZ5073150-283	2,10
Carte d'extension HZS 631	HZ5120300-702	579,60
Sonde de température de chaudière TF25.200.06 +100 °C	HZ5121000-486	-
* Faisceau de câbles	HZK030300-170	729,00
Isolation de sonde sonde Lambda/conduit de fumées	HZP150151-407	56,70
Plaque limiteur de température de sécurité (STB)	HZ0000102-060	12,90

*: sans illustration

-: prix sur demande

Désignation	Référence	Tarif HT
Vis à tête hexagonale DIN 933, classe 8.8, 6x16, acier galvanisé	HZ2101106-016	0,30
Vis à tête hexagonale DIN 933, classe 8.8, 6X35, acier brut	HZ2101206-035	-
Écrou hexagonal M5 en acier galvanisé (8 pcs nécessaires)	HZ2103105-000	0,20
Écrou hexagonal M6 en acier galvanisé DIN 934/8	HZ2103106-000	0,60
Écrou hexagonal M8 en acier galvanisé DIN 934/8	HZ2103108-000	0,60
Écrou hexagonal M10 en acier galvanisé DIN 934/8	HZ2103110-000	0,60
Vis à tête ronde collet carré sans écrou 10X25, acier galvanisé	HZ2104110-025	0,80
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912, classe 8.8 5X12, acier galvanisé	HZ2107105-012	0,20
Vis à tête cylindrique à six pans creux M6x40, acier galvanisé	HZ2107106-040	0,40
Vis à tête cylindrique DIN 912, 8x12, acier galvanisé	HZ2107108-012	0,60
Vis à tête cylindrique DIN 912, 8x60, acier galvanisé	HZ2107108-060	0,90
Vis à tête cylindrique DIN 912, 10x12, acier galvanisé	HZ2107110-012	1,10
Rondelle ressort M8, acier galvanisé, DIN 7980 pour vis cylindrique	HZ2113408-000	0,60
Rondelle ressort M10, acier galvanisé, DIN 7980 pour vis cylindrique	HZ2113410-000	0,20
Rondelle M6, acier galvanisé RECA LOCK	HZ2113506-000	0,20
Rondelle M5 en acier galvanisé (8 pcs nécessaires)	HZ2114105-000	2,30
Rondelle M6 en acier galvanisé	HZ2114106-000	0,10
Rondelle M8 en acier galvanisé DIN 134	HZ2114108-000	0,60
Rondelle M10 en acier galvanisé DIN 134	HZ2114110-000	0,60
Écrou frein hexagonal M10 A2 Niro DIN 980	HZ2115200-010	-
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée DIN 7504/N 3.9x13, acier galvanisé	HZ2123103-013	0,60
Vis hexagonale M6X16, acier galvanisé ECO FIX	HZ2125006-016	0,90
Écrou papillon DIN315/G M5 acier galvanisé	HZ2127105-000	1,80
Écrou papillon M10 DIN315 acier galvanisé	HZ2127110-000	2,90
Goupille de verrouillage DM 8 L=70 mm, acier galvanisé	HZ2135102-010	9,40
Vis à tête ronde collet carré DIN 603, classe 8.8, 8x20, acier galvanisé	HZ2137108-020	1,00
Écrou à sertir M5 7x16 tête bombée / acier	HZ2149105-015	3,60
Écrou à sertir hexagonal micro tête fraisée M6x9x16	HZ2149406-015	0,50
Rivet à profil de serrage TYPE C 4X7	HZ2151104-007	3,30
Vis à tête hexagonale DIN 933, A2 10X25	HZ2168310-025	1,80
Vis à tête cylindrique Torx SHEETtracs 4X12	HZ2173308-031	0,60
Vis à tête cylindrique à six pans creux BN 1206, classe 10.9, 6X12, acier galvanisé	HZ2173406-012	0,30
Poignée cylindrique M10 25x65 mm Duroplast T34439	HZ2253065-017	6,10
Presse-étoupe M16	HZ2611360-016	3,60
Douille à collet 20X23/31X15, sans entretien	HZ5010200-470	4,30
Clips maintien pour feutre en laine de verre	HZ5050080-050	3,30
Panneau isolant acoustique Heralan TPS 45	HZ5064540-010	66,60
Cordon d'étanchéité Ø 20 mm (R 128/KH avec cœur mat)	HZ6700020-010	-
Bande tissée d'étanchéité autocollante 70X3, renforcée de fils d'Inconel	HZ6700030-070	37,40
Cordon d'étanchéité Ø 20 mm en fibres de verre HT et fibres biosolubles	HZ6701020-050	18,90

-: prix sur demande



ZI sud - Rue des épinettes
CS 50152 TORCY
77208 Marne-la-Vallée CEDEX 01

Tél. : +33 (0)1 60 05 18 53

Fax. : +33 (0)1 60 17 58 39

info@selfclimat-morvan.com

www.chaudieres-morvan.com